


1. Zug und Druck in Stäben

- Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer Länge sind:

$$D \ll L$$

- Sie werden nur in ihrer Längsrichtung auf Zug oder Druck belastet.



1. Zug und Druck in Stäben

1.1 Spannung


1.2 Dehnung

1.3 Stoffgesetz

1.4 Beispiele


1.1 Spannung

- Betrachtet wird ein gerader Stab mit konstanter Querschnittsfläche A .
- Die Verbindungsline der Schwerpunkte der Querschnittsflächen wird als Stabachse bezeichnet.
- Der Stab wird an seinen Enden durch die Kräfte F belastet, deren Wirkungslinie mit der Stabachse übereinstimmt.



1.1 Spannung


- Innere Kraft:
 - An einer Schnittfläche senkrecht zur Stabachse tritt eine Normalkraft N auf:



- Die Normalkraft ist die Resultierende einer über den gesamten Querschnitt verteilten Flächenkraft.
- Diese Flächenkraft wird als Normalspannung σ bezeichnet.


1.1 Spannung

- Vorzeichen der Normalspannung:
 - Eine positive Normalspannung bedeutet Zug, eine negative Normalspannung bedeutet Druck.




1.1 Spannung

– Positives Schnittufer:



– Negatives Schnittufer:



- Die x -Achse zeigt aus der Schnittfläche.
- Die positive Normalspannung zeigt in Richtung der positiven x -Achse.

- Die x -Achse zeigt in die Schnittfläche.
- Die positive Normalspannung zeigt entgegen der positiven x -Achse.


1.1 Spannung

- Wert der Normalspannung:
 - In hinreichender Entfernung vom Rand des Stabes ist die Normalspannung gleichmäßig über den Querschnitt verteilt.
 - Für den Wert der Normalspannung gilt dann:

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

- Diese Beziehung gilt nicht in der Nähe der Krafteinleitung, da dort die Normalspannung nicht gleichmäßig über den Querschnitt verteilt ist.

1.1 Spannung



$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\sigma \neq \frac{F}{A}$$

1.1 Spannung

- Einheit der Normalspannung:
 - Die Einheit der Normalspannung ist Kraft pro Fläche.
 - Gebräuchlich ist die Einheit

$$1 \text{ N/mm}^2 = 10^6 \text{ N/m}^2 = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ MPa}$$


1.1 Spannung

- Stab mit veränderlichem Querschnitt:
 - Bei einem Stab mit schwach veränderlichem Querschnitt ist die Normalspannung in guter Näherung ebenfalls gleichmäßig über den Querschnitt verteilt.
 - Für den Wert der Normalspannung gilt dann:

$$\sigma(x) = \frac{N}{A(x)}$$

- Diese Beziehung gilt nicht, wenn sich der Querschnitt stark ändert, was z.B. bei Kerben oder bei Löchern im Stab der Fall ist.

1.1 Spannung



$$\sigma(x_A) = \frac{N}{A(x_A)}$$


$$\sigma(x_B) \neq \frac{N}{A(x_B)}$$

$$\sigma(x_c) \neq \frac{N}{A(x_c)}$$

1.1 Spannung

- Beispiel:

- Ein konischer Stab mit kreisförmigem Querschnitt wird durch eine Druckkraft F beansprucht.
- Wie groß ist die Normalspannung $\sigma(x)$ in einem beliebigen Schnitt senkrecht zur Stabachse?




1.1 Spannung

- Für den Radius gilt: $r(x) = r_0 + \left(\frac{2r_0 - r_0}{L} \right) x = r_0 \left(1 + \frac{x}{L} \right)$
- Für die Querschnittsfläche gilt: $A(x) = \pi r^2(x) = \pi r_0^2 \left(1 + \frac{x}{L} \right)^2$
- Für die Normalkraft gilt: $N = -F$
- Damit folgt für die Normalspannung:

$$\sigma(x) = \frac{N}{A(x)} = -\frac{F}{\pi r_0^2 \left(1 + \frac{x}{L} \right)^2} = \frac{\sigma_0}{\left(1 + \frac{x}{L} \right)^2} \quad \text{mit} \quad \sigma_0 = -\frac{F}{\pi r_0^2}$$

1.1 Spannung

- Das negative Vorzeichen gibt an, dass es sich um eine Druckspannung handelt.



1.1 Spannung

- Zulässige Spannung:
 - Der Stab versagt, wenn der Betrag der Normalspannung größer als eine vom Werkstoff abhängige maximale Spannung ist: $|\sigma| > \sigma_{max}$
 - Bei manchen Werkstoffen sind die maximalen Spannungen für Zug und Druck unterschiedlich.
 - Um zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Daten streuen und auch die Lasten mit Ungenauigkeiten behaftet sind, wird für den Festigkeitsnachweis und die Auslegung eine kleinere sogenannte zulässige Spannung verwendet:

$$|\sigma| < \sigma_{zul} < \sigma_{max}$$

1.1 Spannung

- Der Zusammenhang zwischen zulässiger und maximaler Spannung wird durch den Sicherheitsfaktor S beschrieben:

$$\sigma_{zul} = \frac{\sigma_{max}}{S} \quad \text{mit } S > 1$$


- Der Querschnitt eines Stabes muss so gewählt werden, dass die zulässige Spannung nicht überschritten wird:

$$|\sigma| = \frac{|N|}{A} < \sigma_{zul} \rightarrow A > \frac{|N|}{\sigma_{zul}}$$

- Ein auf Druck beanspruchter schlanker Stab kann durch Knicken versagen, bevor die zulässige Spannung überschritten wird

1.2 Dehnung

- Zunächst wird wieder ein Stab mit konstanter Querschnittsfläche betrachtet.
- Greift an seinen Enden eine Zugkraft F an, dann verlängert sich der Stab um die Länge ΔL .



1.2 Dehnung

- Dehnung:
 - In vielen Fällen ist die Verlängerung ΔL proportional zur Stablänge L : $\Delta L \sim L$
 - Die Dehnung ϵ wird daher definiert durch das Verhältnis der Verlängerung zur Ausgangslänge:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$


- Die Dehnung ist eine dimensionslose Größe. Bei Verlängerung ist die Dehnung positiv, bei Verkürzung negativ.

1.2 Dehnung

- Zahlenbeispiel:
 - Verlängert sich ein Stab der Länge $L = 1m$ um $\Delta L = 1mm$, so berechnet sich seine Dehnung zu
$$\epsilon = \frac{1 \text{ mm}}{1000 \text{ mm}} = 10^{-3} = 0,1\%$$
 - Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass die Dehnung klein ist.

1.2 Dehnung

- Örtliche Dehnung:
 - Wenn die Spannung nicht konstant ist, wird die Dehnung über die Längenänderung eines Stabelementes definiert.
 - Infolge der Belastung verschiebt sich der Querschnitt an der Stelle x um die Strecke $u(x)$.



1.2 Dehnung

- Unverformtes Element:
 - Die Querschnitte liegen an den Stellen x und $x + dx$.
 - Das Element hat die Länge dx .
- Verformtes Element:
 - Der linke Querschnitt verschiebt sich um u an die Stelle $x + u$.
 - Der rechte Querschnitt verschiebt sich um $u + du$ an die Stelle $x + dx + u + du$.
 - Das verformte Element hat die Länge

$$x + dx + u + du - (x + u) = dx + du$$

1.2 Dehnung

- Für die Längenänderung gilt also: $dx + du - dx = du$
- Die lokale Dehnung ist definiert als Verhältnis der Längenänderung des Elements zu seiner Ausgangslänge:

$$\epsilon(x) = \frac{du}{dx}$$

- Die lokale Dehnung ist die Ableitung der Verschiebung $u(x)$ nach der Ortskoordinate x .

1.2 Dehnung

- Ist die lokale Dehnung gegeben, so kann daraus die Verlängerung über eine Integration berechnet werden:

$$\Delta L = u(L) - u(0) = \int_{u(0)}^{u(L)} du = \int_0^L \frac{du}{dx} dx = \int_0^L \epsilon(x) dx$$

- Ist die Dehnung konstant, $\epsilon(x) = \epsilon_0 = \text{const.}$, so folgt speziell:

$$\Delta L = \int_0^L \epsilon_0 dx = \epsilon_0 L$$

1.3 Stoffgesetz


- Spannung und Dehnung:
 - Um einen Stab zu dehnen, ist eine Kraft nötig.
 - Das Stoffgesetz stellt einen Zusammenhang zwischen der Spannung σ und der Dehnung ϵ her:

$$\sigma = f(\epsilon)$$

- Dieser Zusammenhang wird im Spannungs-Dehnungs-Diagramm graphisch dargestellt.
- Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm wird im Zugversuch experimentell ermittelt.

1.3 Stoffgesetz

- Beispiel: Stahl



R_p : Dehngrenze
 R_e : Streckgrenze
 R_m : Zugfestigkeit

1.3 Stoffgesetz

- Elastischer Bereich: $\sigma < R_e$
 - Die Dehnung geht bei Entlastung wieder vollständig zurück.
- Linear-elastischer Bereich: $\sigma < R_p$
 - Die Spannung ist proportional zur Dehnung:

$$\sigma = E \epsilon$$

- Dieses Gesetz wird als Hookesches Gesetz bezeichnet.
- Der Proportionalitätsfaktor E heißt Elastizitätsmodul.
- Er hat die Einheit N/mm^2 .

1.3 Stoffgesetz

- Plastischer Bereich: $\sigma > R_e$
 - Nach der Entlastung bleibt eine plastische Dehnung zurück.
 - Die Entlastungskurve verläuft parallel zur Geraden im linear-elastischen Bereich.

1.3 Stoffgesetz

- Temperaturänderung und Dehnung:
 - Eine Längenänderung kann auch durch eine Temperaturänderung verursacht werden.
 - Die zugehörige Dehnung heißt Wärmedehnung.
 - Für viele Werkstoffe ist die Wärmedehnung ϵ_T proportional zur Temperaturänderung ΔT :
- Der Proportionalitätsfaktor α_T heißt Wärmeausdehnungskoeffizient.
- Er hat die Einheit $1/K$.

$$\epsilon_T = \alpha_T \Delta T$$

1.3 Stoffgesetz

- Stoffgesetz:
 - Wirkt sowohl eine Spannung σ als auch eine Temperaturänderung ΔT , so ergibt sich die Gesamtdehnung durch Überlagerung:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T$$

- Für die Spannung gilt:

$$\sigma = E(\epsilon - \alpha_T \Delta T)$$


1.3 Stoffgesetz

- Typische Werkstoffkennwerte:

Material	E in N/mm^2	α_T in $1/K$
Stahl	$2,1 \cdot 10^5$	$1,2 \cdot 10^{-5}$
Aluminium	$0,7 \cdot 10^5$	$2,3 \cdot 10^{-5}$
Kupfer	$1,2 \cdot 10^5$	$1,6 \cdot 10^{-5}$
Messing	$1,0 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^{-5}$

1.3 Stoffgesetz

- Beispiel:
 - Der abgebildete Stab wird durch die Kraft F und die Temperaturänderung $\Delta T(x)$ belastet.
 - Gesucht ist die Längenänderung ΔL .




1.3 Stoffgesetz

- Gegeben:
 - Länge $L = 1m$, Querschnittsfläche $A = 5cm^2$
 - Elastizitätsmodul $E = 70000N/mm^2$, Wärmeausdehnungskoeffizient $\alpha_T = 2,3 \cdot 10^{-5} 1/K$
 - Kraft $F = 1kN$
 - Temperaturänderung: $\Delta T(x) = \Delta T_0 \frac{x}{L}$
mit $\Delta T_0 = 20K$

1.3 Stoffgesetz

- Normalkraft:



$$\sum F_x = 0 : -N + F = 0 \rightarrow N = F$$

- Spannung: $\sigma = \frac{N}{A} = \frac{F}{A} = \text{const.}$

- Dehnung: $\epsilon(x) = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T(x) = \frac{F}{EA} + \alpha_T \Delta T_0 \frac{x}{L}$

1.3 Stoffgesetz

- Verlängerung:


$$\begin{aligned}\Delta L &= \int_0^L \epsilon(x) dx = \frac{F}{EA} \int_0^L dx + \alpha_T \frac{\Delta T_0}{L} \int_0^L x dx \\ &= \frac{F}{EA} [x]_{x=0}^{x=L} + \alpha_T \frac{\Delta T}{L} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=L} = \frac{FL}{EA} + \frac{1}{2} \alpha_T \Delta T_0 L\end{aligned}$$

- Zahlenwert:

$$\begin{aligned}\Delta L &= \frac{1000 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}}{7 \cdot 10^{10} \text{ N/m}^2 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} + \frac{1}{2} \cdot 2,3 \cdot 10^{-5} \frac{1}{K} \cdot 20 \text{ K} \cdot 1 \text{ m} \\ &= 2,857 \cdot 10^{-5} \text{ m} + 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ m} = \underline{0,2586 \text{ mm}}\end{aligned}$$

1.4 Beispiele

- Stab unter Eigengewicht:
 - Der Stab mit konstanter Querschnittsfläche A ist an seinem oberen Ende fest eingespannt.
 - Bekannt sind die Länge L , die Querschnittsfläche A , der Elastizitätsmodul E und die Massendichte ρ .
 - Gesucht ist die Verlängerung ΔL infolge seines Eigengewichts.



1.4 Beispiele


- Normalkraft:

$$\sum F_x = 0 : -N(x) + G(x) = 0$$

$$\begin{aligned}\rightarrow N(x) &= G(x) = \rho A (L-x) g \\ &= \rho A L g \left(1 - \frac{x}{L}\right) = G_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right)\end{aligned}$$

- Spannung:

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A} = \frac{G_0}{A} \left(1 - \frac{x}{L}\right)$$



1.4 Beispiele

- Dehnung:


$$\epsilon(x) = \frac{\sigma(x)}{E} = \frac{G_0}{EA} \left(1 - \frac{x}{L}\right)$$

- Verlängerung:

$$\begin{aligned}\Delta L &= \int_0^L \epsilon(x) dx = \frac{G_0}{EA} \int_0^L \left(1 - \frac{x}{L}\right) dx = \frac{G_0}{EA} \left[x - \frac{x^2}{2L} \right]_{x=0}^{x=L} \\ &= \frac{G_0}{EA} \left(L - \frac{L^2}{2L} \right) = \frac{1}{2} \frac{G_0}{EA}\end{aligned}$$

1.4 Beispiele

- Eingespannter Stab unter Temperaturlast:




- Der Stab mit konstantem Querschnitt A ist an beiden Seiten fest eingespannt.
- Er wird durch eine konstante Temperaturänderung ΔT belastet.
- Gesucht sind die Kräfte in den Lagern A und B.

1.4 Beispiele

- Gleichgewicht am freigeschnittenen Stab:

$$\sum F_x = 0 : F_A - F_B = 0$$


$$\rightarrow F_A = F_B$$




- Es steht keine weitere Gleichgewichtsbedingung zur Verfügung, um den Wert von F_B zu ermitteln.
- Das System ist statisch unbestimmt: Die Gleichgewichtsbedingungen reichen nicht aus, um die Lagerkräfte zu berechnen.

1.4 Beispiele

- Statisch bestimmtes Grundsystem:




- Lastfall 1: Temperaturlast



- Lagerkraft im Punkt A: $\sum F_x = 0 : F_{A1} = 0$

1.4 Beispiele

- Dehnung: $\epsilon_1 = \alpha_T \Delta T = \text{const.}$
- Verschiebung von Punkt B : $u_{B1} = \int_0^L \epsilon_1 dx = \alpha_T \Delta T L$
- Lastfall 2: Unbekannte Lagerkraft im Punkt B



- Lagerkraft im Punkt A :

$$\sum F_x = 0 : F_{A2} - F_{B2} = 0 \rightarrow F_{A2} = F_{B2}$$

1.4 Beispiele


- Normalkraft: $N_2 = -F_{B2}$ (Druck)
- Spannung: $\sigma_2 = \frac{N_2}{A} = -\frac{F_{B2}}{A}$
- Dehnung: $\epsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} = -\frac{F_{B2}}{EA}$
- Verschiebung von Punkt B: $u_{B2} = \int_0^L \epsilon_2 dx = -\frac{F_{B2}}{EA} L$

1.4 Beispiele

- Verträglichkeitsbedingung:
 - Die tatsächliche Last ist eine Überlagerung der beiden Lastfälle.
 - Wegen der festen Einspannung muss die Verschiebung im Punkt B null sein:
$$u_B = u_{B1} + u_{B2} = 0$$
 - Aus dieser Bedingung kann die unbekannte Kraft F_{B2} bestimmt werden:
$$\alpha_T \Delta T L - \frac{F_{B2}}{EA} L = 0 \rightarrow F_{B2} = EA \alpha_T \Delta T$$
- Lagerkräfte: $F_B = F_{B1} + F_{B2} = F_{B2} = EA \alpha_T \Delta T, \quad F_A = F_B$

1.4 Beispiele

- Beispiel: Vollzylinder in Hohlzylinder
 - In einem Hohlzylinder aus Kupfer befindet sich ein Vollzylinder aus Stahl.
 - Die beiden Zylinder tragen eine Platte, auf die die Kraft F wirkt.
 - Gesucht:
 - Spannungen in den Zylindern
 - Verschiebung der Platte



1.4 Beispiele

- Kupferzylinder freigeschnitten:

- Spannung:


$$\sigma_K = -\frac{F_K}{A_K}$$

- Dehnung:

$$\epsilon_K = -\frac{F_K}{E_K A_K}$$

- Verschiebung:

$$v_K = \frac{F_K L}{E_K A_K}$$



1.4 Beispiele

- Stahlzylinder freigeschnitten:

- Spannung:


$$\sigma_s = -\frac{F_s}{A_s}$$

- Dehnung:

$$\epsilon_s = -\frac{F_s}{E_s A_s}$$

- Verschiebung:

$$v_s = \frac{F_s L}{E_s A_s}$$



1.4 Beispiele

- Kräftegleichgewicht an der Platte: $F = F_S + F_K$


- Verträglichkeitsbedingung: $\nu_K = \nu_S$

$$\rightarrow \frac{F_K L}{E_K A_K} = \frac{F_S L}{E_S A_S} \rightarrow F_K = \frac{E_K A_K}{E_S A_S} F_S$$

- Einsetzen in Kräftegleichgewicht:

$$F = \left(1 + \frac{E_K A_K}{E_S A_S}\right) F_S = \frac{E_S A_S + E_K A_K}{E_S A_S} F_S$$

$$\rightarrow F_S = \frac{E_S A_S}{E_S A_S + E_K A_K} F, \quad F_K = \frac{E_K A_K}{E_S A_S + E_K A_K} F$$



1.4 Beispiele

- Spannungen:

$$\sigma_S = \frac{-E_S}{E_S A_S + E_K A_K} F, \quad \sigma_K = \frac{-E_K}{E_S A_S + E_K A_K} F$$

- Verschiebung der Platte:

$$v = v_S = \frac{F L}{E_S A_S + E_K A_K}$$